


ЗАТВЕРДЖЕНО

№ Но-3777/1 від 19.04.2024

Голова комісії

 Армейський О.С.

АКТ

комісійного обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок
збройної агресії російської федерації

м. Харків

(назва адміністративно-територіальної одиниці)

19.04.2024

Назва об'єкта, що обстежувався, код згідно з НК 018:2023: Будівлі закладів освіти та дослідних закладів, код 1263

Адреса розташування: проспект Любові Малої 2-А

Кадастровий номер земельної ділянки (у разі присвоєння): 6310137900:07:047:0020

Форма власності: державна власність

Власник (управитель) Національна академія медичних наук України (код ЄДРПОУ 00061125)

Право оперативного управління: ДУ «НІТ ІМ.Л.Т.МАЛОЇ НАМНУ» (код ЄДРПОУ 04528465)

Комісія з обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації (далі - комісія) у складі:

голови комісії Армейського Олега Станіславовича - заступника начальника Управління обліку та розподілу житлової площі Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

секретаря комісії Колодної Руслани Феофанівни - заступника директора Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

членів комісії Коротича Костянтина Вікторовича - начальника технічно-аналітичного відділу Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

Анненкової Людмили Миколаївни - головного спеціалісту відділу обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов Управління обліку та розподілу житлової площі Департаменту житлово-комунального господарства

Беловіцької Ганни Анатоліївни - заступника голови адміністрації Новобаварського району з питань житлово-комунального господарства

Яковенко Аліна Олександрівна - начальника управління житлового господарства адміністрації Новобаварського району

Попова Олександра Миколайовича - начальника Управління комунального господарства адміністрації Новобаварського району

Мальованого Геннадія Олексійовича - директора Комунального підприємства «Житлокомсервіс»

Радька Андрія Валентиновича - старшого майстра Комунального спеціалізованого підприємства «Харківгорліфт» (технічне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж і обладнання)

Салтанової Ірини Олександрівни - старшого майстра Комунального спеціалізованого підприємства «Харківгорліфт» (обслуговування ліфтів)

Нестеренка Євгена Миколайовича - інженера-будівельник I категорії відділу технічного нагляду та обстеження житлового фонду Комунального підприємства «Харківспецбуд»

Воронцова Віктора Володимировича - начальника ділянки Новобаварського району Управління з ТО ВБС Комплексу «Харківводовідведення» Комунального підприємства «Харківводоканал»

Потапова Івана Вікторовича - начальника Новобаварської філії Комунального підприємства «Харківські теплові мережі»

Заїки Євгена Анатолійовича - заступника начальника ВЗНС по Новобаварському району ХМТГ ХРУ ГУ ДСНС України у Харківській області

що діють на підставі рішення органу місцевого самоврядування, а у разі його відсутності - розпорядження начальника військової адміністрації населеного пункту РІШЕННЯ №162 від 25.05.2022 р. ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(дата, номер рішення/розпорядження та назва рішення/розпорядження)

у присутності (власника, співвласників, представника) _____

(прізвище, власне ім'я)

на підставі заяви (за наявності)

(прізвище, власне ім'я із зазначенням дати звернення)

та за результатами обстеження, а також результатів аналізу наявної інформації комісія встановила:

1. Загальні характеристики об'єкта:

1.1. Кардіологічний корпус

дані про віднесення об'єкта до пам'яток культурної спадщини	Не відноситься
рік будівництва (останнього капітального ремонту, реконструкції):	1980
загальна площа, кв. метрів:	14963,8
кількість поверхів:	6
підземних:	1
наземних:	6
кількість секцій:	-
загальна кількість квартир:	-
площа вбудованих нежитлових приміщень, кв. метрів:	-

Інформація щодо наявності правовстановлюючих документів на об'єкт, а також результати виконаних раніше обстежень технічного стану (зазначається перелік наявних документів та місце їх зберігання)

Характеристика основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта:

Основні конструктивні елементи та інженерні системи об'єкта	Загальна характеристика (основний тип, конструкція, матеріал тощо)
1. Фундаменти	Залізобетонні блоки
2. Вертикальні зовнішні огорожувальні конструкції (стіни)	Залізобетонні панелі
3. Перекриття:	
першого поверху	Залізобетонні плити
міжповерхові	Залізобетонні плити
горища	Залізобетонні плити
4. Конструкції даху	збірні залізобетонні панелі
5. Покриття покрівлі	плоска м'яка рулонне покриття
6. Заповнення віконних прорізів (вікна)	металопластикові та дерев'яні
7. Заповнення дверних прорізів (вхідні двері)	металеві та дерев'яні
8. Опорядження	
фасад	Оштукатурені пофарбовані плитка облицювальна фасадна
підлоги	комбіноване покриття
стеля	Штукатурення фарбування підвісна стеля
внутрішні стіни	шпалери фарбування штукатурення
9. Внутрішні інженерні системи	
електропостачання	Мережі РЕМ
водопостачання	Централізоване
газопостачання	Відсутнє
каналізація	Централізована
опалення	Централізоване

Примітка. 1. Інформація щодо основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта зазначається за результатами обстеження, а також наявної проектної та іншої технічної документації (матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів), результатів попередніх обстежень).

1.2 Консультативна поліклініка

дані про віднесення об'єкта до пам'яток культурної спадщини Не відноситься

рік будівництва (останнього капітального ремонту, реконструкції): 1987

загальна площа, кв. метрів: 5036,6

кількість поверхів: 6

підземних: 1

наземних: 6

кількість секцій: -

загальна кількість квартир: -

площа вбудованих нежитлових приміщень, кв. метрів: -

Інформація щодо наявності правовстановлюючих документів на об'єкт, а також результати виконаних раніше обстежень технічного стану (зазначається перелік наявних документів та місце їх зберігання)

Характеристика основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта:

Основні конструктивні елементи та інженерні системи об'єкта	Загальна характеристика (основний тип, конструкція, матеріал тощо)
1. Фундаменти	Залізобетонні блоки
2. Вертикальні зовнішні огорожувальні конструкції (стіни)	Залізобетонні панелі
3. Перекриття:	
першого поверху	Залізобетонні плити
міжповерхові	Залізобетонні плити
горища	Залізобетонні плити
4. Конструкції даху	збірні залізобетонні панелі
5. Покриття покрівлі	плоска м'яка рулонне покриття
6. Заповнення віконних прорізів (вікна)	металопластикові та дерев'яні

7. Заповнення дверних прорізів (вхідні двері)

металеві та дерев'яні

8. Опорядження

фасад

Оштукатурені пофарбовані
плитка облицовальна фасадна

підлоги

комбіноване покриття

стеля

Штукатурення фарбування
підвісна стеля

внутрішні стіни

шпалери фарбування штукатурення

9. Внутрішні інженерні системи

електропостачання

Мережі РЕМ

водопостачання

Централізоване

газопостачання

Відсутнє

каналізація

Централізована

опалення

Централізоване

Примітка. 1. Інформація щодо основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта зазначається за результатами обстеження, а також наявної проєктної та іншої технічної документації (матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів), результатів попередніх обстежень).

2. Загальна характеристика пошкоджень об'єкта:**2.1 Кардіологічний корпус**

орієнтовна дата пошкодження об'єкта:

04.04.2024

ймовірні причини пошкодження об'єкта:

руйнування внаслідок вибухової хвилі в
зоні потрапляння засобів ураження**Характеристика пошкоджень (з орієнтовним обсягом пошкоджень):**

фундамент:

-

вертикальні несучі елементи /
оздоблення фасадів:

-/122 м2

конструкції даху/покриття покрівлі:

- / -

внутрішні стіни (перегородки):

- / -

підлоги:

-

заповнення віконних та дверних прорізів:

388 м2

інженерні мережі та обладнання:

-

Інші конструкції та елементи будівлі:
підвіконня, відлив - 145 од.
внутрішнє опорядження - 217 м2

Інша додаткова інформація
Оздоблювальний камінь цокольної частини
будівлі 69,0 м2

2.1 Консультативна поліклініка

орієнтовна дата пошкодження об'єкта:

04.04.2024

ймовірні причини пошкодження
об'єкта:

руйнування внаслідок вибухової хвилі в:
потрапляння засобів ураження

Характеристика пошкоджень (з орієнтовним обсягом пошкоджень):

фундамент:

-

вертикальні несучі елементи /
оздоблення фасадів:

- / 7 м2

конструкції даху/покриття
покрівлі:

- / 300 м2 уламкове ураження покрівлі

внутрішні стіни (перегородки):

- / -

підлоги:

-

заповнення віконних та дверних
прорізів:

110 м2

інженерні мережі та обладнання:

-


Інші конструкції та елементи будівлі:
підвіконня - 74 п.м
відлив - 214 п.м
внутрішнє опорядження - 54 м2

Висновки: наявні незначні пошкодження несучих та огорожувальних конструкцій
(потребує виконання робіт з поточного ремонту)


До акта комісійного обстеження додаються
фотографії пошкоджень в кількості:

8 шт.


Члени комісії:



Колодна Р.Ф.





Коротич К.В.





Анненкова Л.М.


 Беловіцька Г.А.


 Яковенко А.О.


 Попов О.М.


 Мальований Г.О.


 Радько А.В.

 Салтанова І.О.


 Нестеренко Є.М.


 Воронцов В.В.

 Потапов І.В.

 Заїка Є.А.

Власник
(управитель/представник)
(у разі участі в обстеженні)


(підпис)


(власне ім'я, прізвище)

Завдання по 130
Завдання по 130 з 3.1